

ため池点検表

点検項目	周辺の状況	上流部の伐採木が流入する恐れがある	有・無	(有)・無	
		ため池周囲に土砂崩壊の危険があり、ため池に流入する恐れがある	有・無	有・(無)	
		特記事項	上流部には伐採木が多いため、大雨等の際に洪水吐に流れてこないか注視する必要がある		
	安全柵の状況	設置されているか	有・無	(有)・無	
		破損していないか	有・無	(有)・無	
		特記事項	老朽化しており更新の検討が必要		
		危険な行為の禁止看板設置状況	設置されているか	有・無	(有)・無
			破損又は判読不明	有・無	(有)・無
			特記事項		
	その他	堤体の草刈状況	草刈ができています	有・無	(可)・否
			木、竹が繁茂しています	有・無	有・(無)
			草刈の頻度	年 2 回	
	防災体制の状況	監視員を定めている	有・無	(有)・無	
		定期的に点検している	有・無	(可)・否	
		点検頻度	年 1 回		
緊急時の連絡網を作成している		有・無	(有)・無		
その他	土のう、杭等緊急資材の備蓄	有・無	(有)・無		
	特記事項	(実施している防災対策などを記入) 備蓄材の確認が必要			
ポンチ絵					
ため池診断結果	<ul style="list-style-type: none"> <li>・堤体の浸食が進んでおり、下流部で漏水もあるので今後漏水がひどくならないか、定期的な見回りが必要</li> <li>・洪水吐の土のう堰上げを撤去する</li> <li>・取水施設底樋付近の土砂を撤去し、緊急放流ができるようにする</li> </ul>				